

0009 Service Information technique

Concerné :	Kit de réparation pour les unités injecteur pompe
Fabricant :	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Type :	beaucoup
Code moteur :	1,2/1,4/1,9/2,0 l TDI (à injecteur-pompe)

Kits de réparation pour les unités injecteur pompe

Tout comme le Groupe VAG, nous vous offrons un kit de réparation destiné aux unités injecteur pompe des moteurs 1,9 litre et 2,0 litres TDI.

15-38642-01 (= kit pour 1 unité) pour les moteurs suivants :

- 1,9 l:** AJM, ANU, ARL, ASZ, ATD, ATJ, AUJ, AVW, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BEW, BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT, BPX, BRB, BRR, BRS, BRU, BSU, BSV, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF, BXJ;
- 1,4 l:** AMF, BAY, ATL, BHC, BMS, BNV, BNM, BWB;
- 1,2 l:** ANY, AYZ;

15-38642-02 (= kit pour 1 unité) pour les moteurs suivants :

- 2,0 l:** AZV, BKD, BLB, BNA, BPW, BRD, BRE, BRF, BVA, BVF, BVG;



Illustration 1_15-38642-01, 038 198 051 C, 038 198 051 (sans vis de réglage)



Illustration 2_15-38642-02, 03G 198 051 A, 03G 198 051 (sans vis de réglage)

VICTOR REINZ – des solutions simples et efficaces pour une étanchéité optimale.