

0016 Información de servicio técnico
Tema: Retenes integrados
Relativo a: 81-90006-00
 81-90010-00
 81-90016-00
 81-90018-00

Marca: Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
Tipo: diversos
Código del motor: diversos
Instrucciones para el montaje del retén integrado

Estimados clientes:

La función del revestimiento de goma bajo los retenes integrados no dispone de una función de hermetización [Ilustr. 2]. Por esta razón, para el cambio es necesario aplicar adicionalmente una masa obturadora o una junta de cárter de aceite correspondiente.

Al cambiar los retenes integrados, el cárter de aceite debe siempre desmontarse y por lo tanto debe renovarse la obturación.

Con un saludo cordial se despide de Uds.
 el equipo de servicio de VICTOR REINZ




Ilustración 1_Retén integrado 81-90006-00



Ilustración 2_Lado inferior del retén integrado

VICTOR REINZ la forma óptima de adquirir una buena empaquetadura.